

07_01 Radčická návěs

0,39

	KRITÉRIA	STAV	CÍL	STAV	CÍL	POTENCIÁL
BEZP	dopravní bezpečnost	1	1	1,0	1,0	0,0
	sociální bezpečnost	1	1			
POH	měřítko	2	1	1,5	1,0	0,5
	příznivé mikroklima	1	1			
	podmínky pro pěší	1	1			
	podmínky pro pobyt	2	1			
ATR	míra využití (přít. lidí)	3	2	2,2	1,5	0,7
	nabídka aktivit	2	1			
	aktivní parter	4	3			
	kvalita zeleně	1	1			
	údržba a péče	1	1			
	vizuální smog	2	1			



Typ/Význam/Struktura zástavby/Rozloha

Návěs



Okrskový význam

Rostlá venkovská zástavba

0,24 ha

CHARAKTERISTIKA PROSTORU:

- Tradiční, vhodně rekonstruovaná vesnická návěs
- Množství polopropustných ploch - dlažba
- Kvalitní sadovnické úpravy
- Blízkost autobusové zastávky
- Reklamní plochy a vývěsky
- Nekvalitní mobiliář a vysoký podíl vertikálních prvků na autobusové zastávce



DOPORUČENÁ OPATŘENÍ:

- Doplnit mobiliář (lavičku, odpadkový koš) na prostor návěsi
- Sjednotit vertikální prvky na autobusové zastávce (info-mapa, reklamní plocha, ukazatel)
- Odměnit mobiliář na ploše autobusové zastávky
 - zvolit reprezentativnější lavičku bez výlepkové plochy
 - osadit či raději úplně odstranit betonový květináč
 - zvolit vhodnější typ odpadkového koše a sjednotit jej např. s vertikálním prvkem zastávky

Hranice řešeného území byly vymezeny volně na základě prostorového ohraničení. Úprava hranic prostoru je možná. Pro konkrétní návrh je nezbytné zohlednit širší vztahy prostoru a zahrnout je do řešení.

	KRITÉRIA	STAV	CÍL	STAV	CÍL	POTENCIÁL
BEZP	dopravní bezpečnost	2	1	2,0	1,0	1,0
	sociální bezpečnost	2	1			
POH	měřítka	1	1	1,8	1,0	0,8
	příznivé mikroklima	1	1			
	podmínky pro pěší	3	1			
	podmínky pro pobyt	2	1			
ATR	míra využití (přít. lidí)	3	2	2,5	2,0	0,5
	nabídka aktivit	3	2			
	aktivní parter	5	5			
	kvalita zeleně	1	1			
	údržba a péče	2	1			
	vizuální smog	1	1			



Typ/Význam/Struktura zástavby/Rozloha

Ulice


Okrskový význam

Bloková izolovaná zástavba

0,98 ha

CHARAKTERISTIKA PROSTORU:

Kvalitně upravená plocha zeleně při Radčickém potoce
 Přítomnost stání velkých nádob na odpad
 Na křížení cest umístěn dřevěný altán
 Ve východní části jsou nedostatečně kvalitní povrchy stezek pro pěší
 Plocha je součástí Generelu zeleně



DOPORUČENÁ OPATŘENÍ:

Doplnit chybějící stezky pro pěší a realizovat kvalitní povrchy stezek stávajících
 Doplnit herní prvek - možnost osazení sestavy pro street-workout
 Doplnit mobiliář - lavičky, odpadkové koše